




Commune : COLOMBIES

Rivière : L' Aveyron

Rive gauche, pont piéton à proximité de la station de traitement**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_224**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.33053370 / Y: 44.38486550**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646667.82 / Y: 6365318.09**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3305337 / Y: 44.3848655**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Talus bordant le pont piéton en amont. Amas de feuilles et sédiments délimitant la limite de PHE au niveau de du pont piéton face à l'aire de pique-nique**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_224_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/07/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN