Commune : **COLOMBIES** | Rivière : **L' Aveyron**

Rive gauche, pont piéton à proximité de la station de traitement

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_224 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.33053370 / Y: 44.38486550
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 646667.82 / Y: 6365318.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3305337 / Y: 44.3848655
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Gauche

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Talus bordant le pont piéton en amont. Amas de feuilles et sédiments délimitant la limite de PHE au niveau de du pont piéton face à l'aire de pique-nique

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_224_1 **Date de mise à jour :** 26/07/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN