



Commune : **COLOMBIES**

Rivière : **L' Aveyron**

Rive gauche, au niveau du chemin piéton bordant la station de traitement

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_225

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.33109530 / Y: 44.38484420

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 646712.54 / Y: 6365315.34

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3310953 / Y: 44.3848442

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Gauche



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux sur chemin piéton au niveau de la station de traitement de Belcastel.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_225_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN