



Commune : **BELCASTEL**

Rivière : **L' Aveyron**

## Rive gauche, en amont de la station de traitement

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_226

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.33197920 / Y: 44.38506750

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 646783.16 / Y: 6365339.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3319792 / Y: 44.3850675

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Gauche



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux pris dans les barbelés d'une clôture en amont de l'affluent bordant la station de traitement, hauteur par rapport au sol : 87,5 cm.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_18-01\_R\_226\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/07/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN