

Commune : **RIGNAC** | Rivière : **L' Aveyron**

**Pont de Mirabel, pré rive droite**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_228      **Date de mise à jour :** 18/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.27411360 / Y: 44.37175680  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 642159.92 / Y: 6363901.61  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2741136 / Y: 44.3717568  
**Code Hydro:** 05--0250      **Rive de référence:** Droite

**21 Janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Pré, en aval du pont de Mirabel, herbe couchée indiquant la limite de PHE.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_228\_1      **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN