

Commune : **RIGNAC** | Rivière : **L' Aveyron**

**Pont de Mirabel Pont rive gauche**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_229 **Date de mise à jour :** 18/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.27511750 / Y: 44.37132530  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 642239.47 / Y: 6363852.94  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2751175 / Y: 44.3713253  
**Code Hydro:** O5--0250 **Rive de référence:** Gauche

**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Pré, en aval du pont de Mirabel, herbe couchée indiquant la limite de PHE.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_229\_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN