

Commune : **RIGNAC**Rivière : **L' Aveyron****Le Cambou, limite de parcelle cadastrale n°428 et 429****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_230**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.27075910 / Y: 44.37516120**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 641896.12 / Y: 6364282.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2707591 / Y: 44.3751612**Code Hydro:** O5--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Clôture entre les 2 parcelles Débris végétaux pris dans une clôture en bambou.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_230\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** Autre**Organisme :** AGERIN**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.787 m

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN