

Commune : **RIGNAC**Rivière : **L' Aveyron****Moulin de Solignac #1****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_231**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.26891090 / Y: 44.37461320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 641748.3 / Y: 6364222.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2689109 / Y: 44.3746132**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Altitude calculée de l'eau : **392.47 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mur du moulin, à l'amont. Marque de PHE sur le mur du moulin (habitation) confirmée par témoignage oral des propriétaires, le nivellement a été effectué par mesure à l'aide d'un mètre au droit du repère nivelé de l'IGN n°Z'A.K3 - 29 (altitude à 391.23m).

GÉNÉRAL**Code :** GTL_18-01_R_231_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** AGERIN**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** mur / repère nivelé**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 391.230 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.240 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 392.47 m

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN