

Commune : **PREVINQUIERES**Rivière : **L' Aveyron****Parcelle cadastrale n°957****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_237**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.23545160 / Y: 44.37564920**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 639083.53 / Y: 6364363.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2354516 / Y: 44.3756492**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Berge accolé au mur délimitant la propriété du moulin Débris végétaux aux abords d'un affluent de l'Aveyron au niveau d'un passage entre 2 parcelles.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_237_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la lisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN