



Commune : PREVINQUIERES

Rivière : L' Aveyron

## Bord de la route d'accès à Moulin Bas

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_244

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.23007210 / Y: 44.37569670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638654.98 / Y: 6364372.51

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2300721 / Y: 44.3756967

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite

**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

**Commentaires :** Berge entre la route et l'Aveyron Débris végétaux sur berge au droit du débordement du cours d'eau sur la route d'accès à Moulin Bas.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_18-01\_R\_244\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/06/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN