


Commune : **COPOLIBAT**Rivière : **L' Aveyron**

Pré sur parcelle cadastrale n°1281 et 1282

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_253**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.19979540 / Y: 44.37599100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636243.05 / Y: 6364429.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1997954 / Y: 44.375991**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Zone de pâturage Témoignage oral du propriétaire du moulin de Roquenoubal, le niveau d'eau maximum est arrivé au niveau des dépôts blanc visibles sur la zone pâturée.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_253_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN