


Commune : **COMPOLIBAT**

Chemin d'accès à un hangar agricole

Rivière : **L' Aveyron****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_254**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.19763370 / Y: 44.37582590**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 636070.64 / Y: 6364412.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1976337 / Y: 44.3758259**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage oral du propriétaire du moulin de Roquenoubal, le niveau d'eau maximum a inondé le chemin reliant son exploitation agricole et les berges de l'Aveyron.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_254_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN