

Commune : **COMPOLIBAT**Rivière : **L' Aveyron**


## Pré en rive gauche d'un affluent, parcelle cadastrale n°685

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_255

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.19722110 / Y: 44.37559590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636037.5 / Y: 6364387.38

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1972211 / Y: 44.3755959

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite

**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Témoignage oral du propriétaire du moulin de Roquenoubal, l'affluent a débordé sur la zone de pré de part et d'autre de ce dernier.**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_18-01\_R\_255\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/06/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : AGERIN