



Commune : **VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE**

Rivière : **L' Aveyron**

## Centrale hydroélectrique, à la limite des parcelles cadastrales n°524 et n°522

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_276

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.05432900 / Y: 44.34778470

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 624615.89 / Y: 6361424.07

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.054329 / Y: 44.3477847

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Droite

## 21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** En aval de la centrale Débris végétaux déposés sur berge en aval de la centrale hydro-électrique, érosion de la berge sur 1,5 m de largeur.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_276\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

27/07/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN