



Commune : **VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE**

Rivière : **L' Aveyron**

## Moulin face au stade de football #2

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_309

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.02863530 / Y: 44.34365740

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 622562.18 / Y: 6360990.46

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0286353 / Y: 44.3436574

**Code Hydro :** 05--0250

**Rive de référence :** Droite



## 21 janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Moulin Niveau de plus hautes eaux dans l'enceinte du moulin recueilli par le témoignage de la propriétaire. La hauteur mesurée est de 33 cm par rapport à la dalle en béton.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_309\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

27/07/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN