


Commune : **VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE**Rivière : **L' Aveyron****Chemin bordant l'Aveyron, rive droite #4****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_319**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.03025400 / Y: 44.34148310**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 622688.25 / Y: 6360747.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.030254 / Y: 44.3414831**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 janvier 2018**Altitude calculée de l'eau : **249.4746 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Grillage bordant le chemin pédestre Laisse de crue, débris végétaux pris dans le grillage bordant le parcours sportif, témoignage oral du propriétaire de la parcelle bordant ce grillage confirmant cette hauteur et spécifiant que sur son terrain 8 lapins ont été noyées (dans leur clapier) à l'issue de la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_319_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

27/07/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** GPS**Organisme :** AGERIN**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** grillage**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 249.475 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 249.4746 m

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN