



Commune : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Chemin bordant l'Aveyron, rive droite #4

Rivière : L' Aveyron

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_319

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.03025400 / Y: 44.34148310

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 622688.25 / Y: 6360747.34

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.030254 / Y: 44.3414831

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite

**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **249.4746 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Grillage bordant le chemin pédestre Laisse de crue, débris végétaux pris dans le grillage bordant le parcours sportif, témoignage oral du propriétaire de la parcelle bordant ce grillage confirmant cette hauteur et spécifiant que sur son terrain 8 lapins ont été noyées (dans leur clapier) à l'issue de la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_319_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

27/07/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN

RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

Méthode : GPS**Organisme :** AGERIN**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** grillage**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 249.475 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 249.4746 m