



Commune : **VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE**

Rivière : **L' Aveyron**

## Chemin bordant l'Aveyron, rive droite #2

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_324

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.02955480 / Y: 44.33998060

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 622630.46 / Y: 6360581.12

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0295548 / Y: 44.3399806

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Droite



**21 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **249.1395 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Grillage bordant le chemin pédestre Laisse de crue, débris végétaux pris dans le grillage bordant le parcours sportif, le chemin a été inondé.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_324\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

27/07/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN

### RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

**Méthode :** GPS

**Organisme :** AGERIN

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Description référence du repère :** grillage

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 249.140 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 249.1395 m



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN