



Commune : **VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE**

Rivière : **L' Aveyron**

## Secteur La Bouysse, parcelle cadastrale n°837 #2

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_340

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.00803760 / Y: 44.32506070

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 620894.25 / Y: 6358945.07

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0080376 / Y: 44.3250607

**Code Hydro:** O5--0250

**Rive de référence:** Droite

## 21 janvier 2018



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Partie aval du moulin (entrepôt de bois) Débris végétaux laissés par la crue sur un abri à bois, la hauteur par rapport au sol est de 47,5 cm.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_340\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

27/07/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN