



Commune : **LA ROUQUETTE**

Rivière : **L' Aveyron**

## Chemin en bordure de la parcelle cadastrale n°24

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_341

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.01328990 / Y: 44.31245750

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 621295.58 / Y: 6357539.8

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0132899 / Y: 44.3124575

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Grillage en bordure de pré et de chemin Débris végétaux pris dans le grillage bordant un chemin en contrebas d'Orlhonac, la hauteur de cette laisse est de 40,5 cm par rapport au sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_341\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

27/07/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune


**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN