

Commune : **MONTEILS**Rivière : **L' Aveyron****Les Guilloux, parcelle cadastrale n°562****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_348**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.00241720 / Y: 44.27369300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 620373.97 / Y: 6353244.5**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0024172 / Y: 44.273693**Code Hydro:** O5--0250**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** A l'est de la route, au niveau d'un pré La crue a coupée la route et des débris végétaux en atteste, dépôts localisés en bordure de pré. Cette information a été confirmée par le propriétaire de la casse automobile de Villefranche de Rouergue lors des investigations. Une mesure au distancemètre a permis de définir la laisse de crue à 8,14 mètres de la route.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_348\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN