Commune : **MONTEILS** | Rivière : **L' Aveyron**

Les Guilloux, parcelle cadastrale n°562

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_348 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.00241720 / Y: 44.27369300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 620373.97 / Y: 6353244.5
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0024172 / Y: 44.273693
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Gauche

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : A l'est de la route, au niveau d'un pré La crue a coupée la route et des débris végétaux en atteste, dépôts localisés en bordure de pré. Cette information a été confirmée par le propriétaire de la casse automobile de Villefranche de Rouergue lors des investigations. Une mesure au distancemètre a permis de définir la laisse de crue à 8,14 mètres de la route.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_348_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN