



Commune : **MONTEILS**

Rivière : **L' Aveyron**

## Ancienne scierie, parcelle n°532

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_352

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.00211080 / Y: 44.26892740

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 620342.82 / Y: 6352715.41

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0021108 / Y: 44.2689274

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Gauche



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Angle nord-est du bâtiment Débris végétaux sur les abords du talus et de l'habitation. L'ensemble de la zone boisée au second plan était submergé comme le montre la couverture herbeuse couchée au sol. Des photographies du secteur prises lors de l'évènement atteste de ce niveau.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_352\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN