

Commune : **MONTEILS**Rivière : **L' Aveyron****Secteur du moulin, limite de parcelle cadastrale n°1025 et 1089****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_353**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.00120280 / Y: 44.26720320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 620267.92 / Y: 6352524.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0012028 / Y: 44.2672032**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A quelques mètres du moulin Débris végétaux arrêtés sur le tuteur d'un arbuste devant le moulin. La hauteur mesurée est de 56,5 cm par rapport au sol en ce point et un témoignage oral de la gestionnaire de cette micro-centrale attestant d'une hauteur de 50 cm d'eau à l'intérieur du bâtiment lors de la crue.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_18-01_R_353_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/07/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN