



Commune : MONTEILS

Rivière : L' Aveyron

**Lavoir de Monteils****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_355

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.99744530 / Y: 44.26683110

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 619967.46 / Y: 6352487.26

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9974453 / Y: 44.2668311

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite

**21 janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Marche du lavoir Un témoignage oral (nom non divulgué sur demande) d'un habitant atteste que le niveau maximum de la crue a entraîné un phénomène de refoulement au niveau du lavoir de Monteils. Le niveau d'eau se situait à 3 cm sous haut de la 1ère marche du lavoir et des débordements étaient observés au niveau de l'orifice visible à droite de la photographie de site. Ainsi, la zone de stationnement comme la rue visible sur photographie entre le parc et le lavoir étaient inondées.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_18-01\_R\_355\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

22/06/2018

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laïsse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN