Commune : **MONTEILS** | Rivière : **L' Aveyron**

Pré en amont de la station d'épuration en bordure de l'Assou, parcelle cadastrale n° 1277

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_358 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.00165690 / Y: 44.26632500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 620302.94 / Y: 6352426.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0016569 / Y: 44.266325
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Talus routier en bordure de pré Des débris végétaux ont été laissé par la crue sur le talus bordant la D514.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_358_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN