


Commune : **MONTEILS** | Rivière : **L' Aveyron**

**Pré en amont de la station d'épuration en bordure de l'Assou, parcelle cadastrale n° 1277**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_358      **Date de mise à jour :** 18/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.00165690 / Y: 44.26632500  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 620302.94 / Y: 6352426.78  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.0016569 / Y: 44.266325  
**Code Hydro:** O5--0250      **Rive de référence:** Droite

**21 Janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Talus routier en bordure de pré Des débris végétaux ont été laissé par la crue sur le talus bordant la D514.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_358\_1      **Date de mise à jour :** 22/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** AGERIN