



Commune : **MONTEILS**

Rivière : **L' Aveyron**

## Station d'épuration de Monteils

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_359

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.00212960 / Y: 44.26647980

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 620340.89 / Y: 6352443.49

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0021296 / Y: 44.2664798

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Droite



**21 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Clôture de la station La station d'épuration de Monteils a été submergée par la crue. Le niveau d'eau maximum est arrivé au-delà des clôtures grillagées constituant l'enceinte de la station.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_359\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN