



Commune : **NAJAC**

Rivière : **L' Aveyron**

## En aval de l'ancienne mine au niveau des gorges de l'Aveyron

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_360

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97655830 / Y: 44.22218380

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618235.88 / Y: 6347548.85

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9765583 / Y: 44.2221838

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Berge bétonné Le passage de la crue a laissé une trace nette en découpant le talus ferroviaire dans sa partie basse en bordure de chemin.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_360\_1

**Date de mise à jour :** 27/05/2021

**Auteur :** SPC GTL

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN