

Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **L' Aveyron****Secteur du Moulin de Contillou, en aval du pont, parcelle cadastrale n°388****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_376**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97341570 / Y: 44.15417000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 617886.59 / Y: 6339996.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9734157 / Y: 44.15417**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue, branches et débris végétaux sur une barrière en bois. La hauteur mesurée par rapport au sol (dalle béton) est de 89,5 cm.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_376_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

30/07/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN