



Commune : **LAGUEPIE**

Rivière : **L' Aveyron**

## Face à la centrale hydro-électrique du secteur du Moulin de Contillou

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_377

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97337870 / Y: 44.15307710

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617882.05 / Y: 6339874.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9733787 / Y: 44.1530771

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite



**21 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Sur le talus ferroviaire Herbe couchée sur talus lié au passage de l'eau. La route a été inondée.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_18-01\_R\_377\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

22/06/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN