




Commune : LAGUEPIE

Rivière : L' Aveyron

Face à la centrale hydro-électrique du secteur du Moulin de Contillou

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_377**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97337870 / Y: 44.15307710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 617882.05 / Y: 6339874.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9733787 / Y: 44.1530771**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Sur le talus ferroviaire Herbe couchée sur talus lié au passage de l'eau. La route a été inondée.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_377_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN