

Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **L' Aveyron****Parcelle cadastrale n°79****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_395**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.96667820 / Y: 44.14526720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 617334.77 / Y: 6339014.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9666782 / Y: 44.1452672**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Dépôts de sédiments suite au passage de la crue sur les marches en bois en face d'une piscine privée. La propriétaire a attesté ce niveau d'eau (27,5 cm au dessus du sol bordant la piscine). La piscine a été submergée.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_395\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

30/07/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** Autre**Organisme :** AGERIN**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** terrasse bordant la piscine à côté de l'école**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.275 m