


Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **L' Aveyron****Parcelle cadastrale n°558, exploitation agricole****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_402**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.94211000 / Y: 44.14757890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 615372.88 / Y: 6339297.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.94211 / Y: 44.1475789**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Un riverain a marqué au sol la limite des plus hautes eaux par un piquet en métal, il relate des dégâts de type tuyaux d'irrigation sur ses parcelles et présence de troncs d'arbres.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_402_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

22/06/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN