


Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR** | Rivière : **Le Viaur**

**Parcelle cadastrale n°104**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_403      **Date de mise à jour :** 18/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.37516940 / Y: 44.12798390  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 649997.76 / Y: 6336751.04  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3751694 / Y: 44.1279839  
**Code Hydro:** 05--0290      **Rive de référence:** Droite

**21 janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** En amont du pont entre le chemin et la berge Débris végétaux et herbe couchée au niveau d'un jardin privé.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_403\_1      **Date de mise à jour :** 06/07/2022  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN