

Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR**Rivière : **Le Viaur****Parcelle cadastrale n°219, Moulin de Saint Just sur Viaur #1****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_407**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.36620640 / Y: 44.12390020**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 649276.87 / Y: 6336303.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3662064 / Y: 44.1239002**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite**21 janvier 2018**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Traces de débris végétaux et de sédiments sur les marches d'accès au moulin. La laisse de crue a été mesurée à 168,5 cm en dessous du repère de crue existant de 1981 (dont l'altitude n'est pas connue). L'épaisseur d'eau est de 25,5 cm au dessus du terrain naturel au pied du perron**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_407_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

06/07/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** Autre**Organisme :** AGERIN**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Terrain naturel au pied du perron du moulin**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.255 m