



Commune : **TAURIAC-DE-NAUCELLE**

Rivière : **Le Viaur**

**Secteur le Gô, limite parcelle cadastrale n°128 et n°129**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_417      **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.32969310 / Y: 44.12402100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 646354.86 / Y: 6336340.61  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.3296931 / Y: 44.124021  
**Code Hydro:** 05--0290      **Rive de référence:** Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** au niveau de l'accès à l'habitation principale (bordure de route) Témoignage d'un riverain indiquant que le niveau d'eau s'est arrêté au niveau du chemin d'accès d'une habitation.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_417\_1      **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN