

Commune : **TAURIAC-DE-NAUCELLE** | Rivière : **Le Viaur**

Pont de Tanus, Parcelle cadastrale n°103

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_18-01_S_419 Date de mise à jour : 19/06/2018
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.30728320 / Y: 44.11805700
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 644555.61 / Y: 6335693.48
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3072832 / Y: 44.118057
 Code Hydro: 05--0290 Rive de référence: Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Berge en amont du pont Herbe couchée et zones d'érosion en amont du pont.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_419_1 Date de mise à jour : 07/07/2022
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : AGERIN