

Commune : **TANUS** | Rivière : **Le Viaur**

**Pont de Tanus, Parcelle cadastrale n°290**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_420      **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.30655950 / Y: 44.11806400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 644497.69 / Y: 6335694.77  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3065595 / Y: 44.118064  
**Code Hydro:** O5--0290      **Rive de référence:** Gauche

**21 janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Berge en aval du pont Dépôt de débris végétaux sur berge entre le pont et l'habitation.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_420\_1      **Date de mise à jour :** 07/07/2022  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN