

Commune : **CRESPIN** | Rivière : **Le Viaur**

**Secteur de La Roque, parcelle cadastrale n°206**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_18-01\_S\_424      Date de mise à jour : 19/06/2018  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.21603150 / Y: 44.13887400  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 637275.1 / Y: 6338074.52  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2160315 / Y: 44.138874  
 Code Hydro: 05--0290      Rive de référence: Droite

**21 Janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Dépôt de feuilles entre la route et un muret indiquant le niveau de PHE. La route a été inondée.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_18-01\_R\_424\_1      Date de mise à jour : 19/06/2018  
 Auteur : SPC GTL

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : AGERIN