




Commune : CRESPIN

Rivière : Le Viaur

Secteur de La Roque, parcelle cadastrale n°206

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_424 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21603150 / Y: 44.13887400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 637275.1 / Y: 6338074.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2160315 / Y: 44.138874
Code Hydro: 05--0290 **Rive de référence:** Droite

**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Dépôt de feuilles entre la route et un muret indiquant le niveau de PHE. La route a été inondée.**GÉNÉRAL**

Code : GTL_18-01_R_424_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC GTL 19/06/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN