



Commune : **CRESPIN**

Rivière : **Le Viaur**

Secteur de La Roque, en limite de parcelle cadastrale n°251

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_425

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21188990 / Y: 44.13811600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636942.9 / Y: 6337993.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2118899 / Y: 44.138116

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux laissés par la crue sur chemin d'accès à proximité d'habitation. La route a été inondée. Ce niveau de PHE a été confirmée par des photographies du 21/01/2018.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_425_1

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN