



Commune : **CRESPIN**

Rivière : **Le Viaur**

## Secteur de La Roque, en limite de parcelle cadastrale n°251

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_425

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21188990 / Y: 44.13811600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636942.9 / Y: 6337993.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2118899 / Y: 44.138116

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Débris végétaux laissés par la crue sur chemin d'accès à proximité d'habitation. La route a été inondée. Ce niveau de PHE a été confirmée par des photographies du 21/01/2018.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_18-01\_R\_425\_1

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN