



Commune : **CRSPIN**

Rivière : **Le Viaur**

Secteur du Pont de Cirou, parcelle cadastrale n°913

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_426

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.18177240 / Y: 44.13942900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634534.78 / Y: 6338163.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1817724 / Y: 44.139429

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



21 janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Chemin privé et jardin Dépôt de feuilles au niveau du pignon d'une habitation sur chemin.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_426_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

07/07/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN