




Commune : CRESPIN

Rivière : Le Viaur

**Secteur du Pont de Cirou, parcelle cadastrale n°913****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_426**Date de mise à jour :** 19/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.18177240 / Y: 44.13942900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 634534.78 / Y: 6338163.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1817724 / Y: 44.139429**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Chemin privé et jardin Dépôt de feuilles au niveau du pignon d'une habitation sur chemin.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_426\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

07/07/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN