Commune : **CRESPIN** | Rivière : **Le Viaur**

# Secteur du Pont de Cirou, Centrale hydro-électrique

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_18-01_S_427 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
**Auteur :** SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.18185580 / Y: 44.14164700
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 634544 / Y: 6338410.34
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1818558 / Y: 44.141647
**Code Hydro:** O5--0290 **Rive de référence:** Droite

# 21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Grillage bordant le chemin, en aval de la centrale Débris végétaux pris dans le grillage en aval de la centrale hydro-électrique du Pont de Cirou. La hauteur mesurée est de 34 cm.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_18-01_R_427_1 **Date de mise à jour :** 07/07/2022
**Auteur :** SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** AGERIN