



Commune : **CRESPIN**

Rivière : **Le Viaur**

Secteur du Pont de Cirou, Centrale hydro-électrique

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_427

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.18185580 / Y: 44.14164700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 634544 / Y: 6338410.34

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1818558 / Y: 44.141647

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Grillage bordant le chemin, en aval de la centrale Débris végétaux pris dans le grillage en aval de la centrale hydro-électrique du Pont de Cirou. La hauteur mesurée est de 34 cm.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_427_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

07/07/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN