


Commune : **BOR-ET-BAR****Parcelle cadastrale n°749**Rivière : **Le Viaur****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_432**Date de mise à jour :** 19/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.08310810 / Y: 44.18267900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 626696.92 / Y: 6343055.58**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0831081 / Y: 44.182679**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Non renseigné**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Nette limite au sol sur l'île au niveau de la centrale (zone dépourvue de feuilles mortes et herbe couchée avec dépôt de sédiment). Le Viaur a débordé en amont et au niveau de son bras droit. Ce niveau de PHE a été attesté par le gestionnaire de la centrale.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_18-01_R_432_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN