



Commune : **BOR-ET-BAR**

Rivière : **Le Viaur**

## Parcelle cadastrale n°749

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_432

**Date de mise à jour :** 19/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.08310810 / Y: 44.18267900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 626696.92 / Y: 6343055.58

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0831081 / Y: 44.182679

**Code Hydro:** O5--0290

**Rive de référence:** Non renseigné



## 21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Nette limite au sol sur l'île au niveau de la centrale (zone dépourvue de feuilles mortes et herbe couchée avec dépôt de sédiment). Le Viaur a débordé en amont et au niveau de son bras droit. Ce niveau de PHE a été attesté par le gestionnaire de la centrale.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_432\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

19/06/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN