

Commune : **MONTIRAT** | Rivière : **Le Viaur**

**Parcelle cadastrale n°237**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_433      **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.08309440 / Y: 44.18143500  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 626694.22 / Y: 6342917.39  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0830944 / Y: 44.181435  
**Code Hydro:** 05--0290      **Rive de référence:** Gauche

**21 Janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Débris végétaux déposés au sol sur chemin d'accès à la berge.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_433\_1      **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** AGERIN